

# 项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

## 一、任命

现任命 李曉斌 同志，担任 镇远县古城风貌提升项目 项目组长。

## 二、授权范围

- 1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。
- 2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。
- 3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。
- 4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2022年4月20日



# 昭通市鼎安科技有限公司

## 安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 镇远县古城农机合作社 项目类型: 现状

法定代表人(负责人) 王志文 联系电话: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

现场发现的问题及建议:

- 1) 现场石棉灭火毯应用塑料或布袋包裹好;或更换。
- 2) 厨房不能使用液化气灶;
- 3) 汽油发电机排烟管口应装上阻火帽。
- 4) 静电接地报警器不报警,应更换电池。

委托方负责人:



王志文

现场检查人员:

李曉达

昭通市鼎安科技有限公司

2022年 5月19日

注:本建议书一式三份,请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认,本检查建议书将报送安全生产监督管理局。



扫描全能王 创建

## 一 基本情况记录表

### 1 企业概况

项目名称：镇沅县古城乡农机加油站

项目类型：安全现状评价 企业性质：个人独资企业

投资金额：/ 法定代表人：王志文

住所：云南省普洱市镇沅县

筹建或建成投产时间：2008年1月24日

生产经营类型：加油站

生产能力或设计规模：三级站

生产经营的主要产品、物料：92# 95# 0#

证照或核准情况：营业执照、危险化学品经营许可证

成品油零售经营许可证

每年最大生产时间：365 天，每天工作 3 班（8

小时）。人员编制：管理人员 4 人、生产人员 2 人。

专职安全员 1 人，兼职安全员 1 人。


### 2 地理位置及交通

项目所在地距镇沅县城市约 30 公里，位于（要求细化到小地名或社  
区）镇沅县古城乡。

地理坐标：东经 101° 8' 28"、北纬 23° 43' 27"

交通：轿为 5121 省道





### 3 自然地理

地形地貌：  是否提供了相关资料？  否  是否有现场踏勘后或收集的的补充记录

(是、否)。坐落朝向西，东面为折托江，折托江河堤位于  
 站内地坪约8m，南面为折托加油站。

气象条件：  是否提供了相关资料？  是  否  是否有现场踏勘后或收集的的补充记录

(是、否)。年平均气温 20℃

3.1 项目地层、构造简况  是否提供了相关资料？  是  否  是否有现场踏勘后或收



集的的补充记录 (是□、否□) 。

(1) 地层 \_\_\_\_\_

(2) 构造 \_\_\_\_\_

(3) 地质特征 \_\_\_\_\_

3.2 水文地质条件是否提供了相关资料? (是□、否□)  是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否□) 。

(1) 孔隙水赋存: \_\_\_\_\_

(2) 岩溶水赋存: \_\_\_\_\_

(3) 地表水体: 东面为东坑江, 站内为<sup>小泥</sup>长坪, 储油区小坑及井松泉水。

(4) 水文条件类型: 简单

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料? (是□、否□)  是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否□) 。

(1) 工程地质岩组: \_\_\_\_\_

(2) 边坡稳定性分析: 东面、南面地势低于加油站, 设挡土墙, 未见开裂、塌方等。

(3) 工程地质条件类型: 无

3.4 环境地质条件是否提供了相关资料? (是□、否□)  是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否□) 。

(1) 调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况: 无

(2) 不良地质作用: 无

(3) 对环境污染情况: 无

(4) 历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况: 无

(5) 其它重要的民用或工业建筑的情况: 无




(6) 环境地质条件类型: 简单

4 周边环境:

---

---






5. 生产区域平面布置情况: \_\_\_\_\_

---

---

---

---




6. 仓储区域平面布置情况: \_\_\_\_\_

---

---

---

---







11. 供电

项目用电为 三级负荷、当地南电网供电 供给，配电室设置在 辅区内，变压器设置情况 无。变压后，电压为 380/220 V 供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况（或排土场）情况

1. 设油气回收  
2. 设三级隔油池。

13. 供排水情况：是否提供了相关资料？（是 、否 ）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是 、否 ）。引自当地供水管网。



## 14. 安全生产管理

### (1) 安全管理组织机构

安全管理小组. 任命安全员

### (2) 从业人员安全教育及持证情况

已持证上岗

从业人员基本情况调查表

序号	姓名	职务	学历	岗位工作时间	安全培训机构	证号 有效期
1	王去文	主要负责人		153080053120900102		2023.7.26
2	林建泉	安全员		A53130035720000286		2023.11.24
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。



(3) 安全管理制度建设情况（责任制、管理制度、操作规程等）：

已建安全管理制度，基本能

(4) 安全生产资金提取及使用情况：按要求提取

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况：已按要求发放防护用品

(6) 安全警示标志设置情况：基本健全

(7) 事故应急救援预案情况：已编制预案，取得备案登记表，并定期演练

(8) 记录、档案、台帐建设情况：基本健全

(9) 购买保险情况：已购买工伤保险




15. 收集的其他文本资料清单

序号	名称	数量	备注
1.	营业执照		
2.	成品油证		
3.	危化证		
4.	体检证明		
5.	主体责任清单记录表		
6.	应急演练记录		
7.	加油机合格证		
8.	加油机合格证		
9.	安全培训记录		

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。

以上现场记录情况，真实反应委托方项目实际现状，其收集、摘录的资料、数据属本委托单位提供，且真实有效。

特此确认

委托方: 

负责人: 汪志文

2022年 5月 19日